1990

1999

Barrage des gorges de Challawa (Nigeria)

Achevée en 1993, la construction de ce barrage a entraîné des conséquences à la fois négatives et positives. Si cet ouvrage permet aujourd'hui une source d'irrigation constante, tous les paysans n'en bénéficient pas. En effet, ceux dont les champs sont situés en aval du barrage ne reçoivent plus assez d'eau, ce qui provoque un assèchement des sols ainsi qu'un surpâturage.

Challawa Gorge Dam

Completed in 1993, construction of the dam has had both positive and negative impacts. Even though the dam has allowed uninterrupted irrigation, not all farmers benefit. Those who live downstream from the dam no longer receive enough water which is causing the soils to dry out and is leading to overgrazing.